

RECAPITULATIF

Conformité du véhicule : la situation administrative du véhicule est bonne, son entretien est effectué dans le réseau de la marque, le véhicule est en bon état et présente des options significatives.

Non-conformité du véhicule :

Points de vigilance :

COMMENTAIRES

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Identification du véhicule

Véhicule : DT-568-NW	
Marque	PORSCHE
Modèle	MACAN
Finition	TURBO
Date de mise en circulation	24/07/2015
Types MINES	
Numéro de série / VIN	WP1ZZZ95ZGLB90862
Genre	Voiture Particulière
Carrosserie	BREAK
Energie	ES - Essence
Puissance Fiscale	29 cv
Puissance Réelle	400 cv
Ces données issues du certificat d'immatriculation ont été vérifiées sur le véhicule	
Kilométrage (Km)	10376 (Relevé sur le compteur)
	Cohérent
Couleur	Blanc
Type de peinture	VERNIS
Accessoires	

CONFORMITE ADMINISTRATIVE

Document(s) présenté(s) lors de l'examen		
Certificat d'immatriculation	Oui	
Certificat de situation (de moins de 15 jours)	Oui	
Véhicule gagé	Non	
Facture d'achat	Oui	
Carnet d'entretien	Oui	
Notice d'utilisation	Oui	
Factures d'entretien	Non	
Double des clés	Oui	
Autres (exemple : garantie constructeur,...)	Non	
Contrôle technique		

HISTORIQUE SUR LA VIE DU VEHICULE

Historique de l'usage du véhicule

Contrôle(s) technique(s)					
Contrôlé le	Type de Contrôle	Validité	Centre	Raison Sociale du Centre	Dépt.
Pas d'information relevée					

Echéance prochain contrôle technique
Prochain contrôle technique à effectuer avant le : Non communiqué

Vie du véhicule	
Véhicule importé	Pas d'évènement constaté
Sortie du parc français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après sortie du parc français	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après re-immat à l'étranger	Pas d'évènement constaté
Remise en circulation après reconstruction	Pas d'évènement constaté

ENTRETIEN DU VEHICULE

Carnet d'entretien

Factures d'entretien

Prévision prochain entretien du système de climatisation

Non concerné, absence de climatisation

SECURITE DU VEHICULE

Pneumatiques	
Contrôle de la conformité	
Monte d'origine	Oui
Données relevées sur les pneumatiques	
Vérifier la pression des pneumatiques tous les mois.	

Etat général	
Roue avant droite Taux d'usure	Normale
Roue avant gauche Taux d'usure	Normale
Roue arrière droite Taux d'usure	Normale
Roue arrière gauche Taux d'usure	Normale
Roue de secours Taux d'usure	Equipé


CARROSSERIE DU VEHICULE


Historique des opérations anormales




Recherche de présence de dommage(s) et ou de trace(s) de réparation antérieure de carrosserie	
Présence de dommage(s) et ou de trace(s) de réparation	Non

Détection de dommages sur la carrosserie	
Dommege(s) détecté(s)	Un dommege sur le PC avant









Cet examen est purement visuel sans aucun outil de contrôle et BCA Expertise ne saurait être tenu pour responsable d'un éventuel incident ultérieur ni d'un vice antérieur non décelable dans les conditions de l'examen.

BOUCHEZ XAVIER
EXPERT EN AUTOMOBILE
AGRÈMENT N° 003954-VE



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Certificat de situation administrative détaillé

(Article R.322-4 du code de la route)

Identification du véhicule

Numéro d'immatriculation du véhicule : DT-568-NW
Numéro VIN du véhicule (ou numéro de série) : WP1ZZZ95ZGLB90862
Marque : PORSCHE

Situation administrative du véhicule

➤ **Opposition au transfert du certificat d'immatriculation (OTCI)**

Aucune

➤ **Opposition véhicule endommagé**

Aucune

➤ **Déclaration valant saisie**

Aucune

➤ **Gage**

Aucun

➤ **Immatriculation suspendue**

Non

➤ **Immatriculation annulée**

Non

➤ **Véhicule volé**

Non

➤ **Certificat d'immatriculation volé**

Non

➤ **Certificat d'immatriculation perdu**

Non

Certificat attestant la situation administrative au :

Date : 18/03/2019 Heure/Minute : 15:38